109 學年度南投縣國民中學技藝競賽

【土木與建築職群-木工】學科題庫

- 1.木材乾裂,均因表面水分蒸發過慢之故。
- 2.木材一定要絕對乾燥後,才可製作家具。
- 3.比重大之木材其收縮率常大於比重小之木材。
- 4.木材細胞腔之水份開始逸出時,細胞即開始收縮。
- 5.中密度纖維板,可直接用花鉋機鉋出花邊。
- 6. 邊材因靠近樹幹邊緣,故其含水率通常比心材小。
- 7.木材的收縮,以徑向收縮最大。
- 8.纖維板、粒片板、夾板及木心板是現代工業界常用的人造板材。
- 9.分規係劃圓弧用的工具,圓規則用以量取長度及等分線段用。
- 10.1:10之比例圖,表示該圖為放大10倍之圖面。
- 11.第一角法之俯視圖,置於前視圖之下方。
- 12.使用游標卡尺量取尺寸,其精確度可達到1/100mm。
- 13.自由角規有木製與鋼製,通常是量四十五度斜角。
- 14. 鉋硬木材之刀刃角應較小些。
- 15.為了省力,弓形鑽頭的鑽尖不需要螺旋。
- 16.三角銼刀就是什錦銼刀之一,此外還有圓形、平形、半圓形......等。
- 17.細平鉋的切削厚度可依工作需要酌情調整至1.0mm以上。
- 18. 手工鋸當鋸齒參差不齊或形狀不正時,方需整齒。
- 19.用懸臂圓鋸機橫切長木料較萬能圓鋸機快速方便。
- 20.圓鋸機上之劈刀(劈縫片)與反跳無關,所以有無皆可。
- 21. 鑽大孔時,鑽床轉速要慢些。
- 22.在圓鋸機上,鋸切木板時,徒手自由操作是最安全且普遍的方法。
- 23.手壓鉋機或平鉋機的刀軸平衡,有賴於刀片重量的齊一。
- 24.横切圓鋸的鋸片,必須有割刃裝置以免撕裂木材。
- 25.線鋸機壓料裝置可以升降,其檯面可以調整角度。
- 26.氧化鋁磨石主要用於研磨高碳鋼工具。
- 27.螺旋鑽頭通常都裝配在小型鑽床上使用。
- 28. 帶鋸機鋸條的寬度和鋸切的弧度有關。
- 29.在木工車床車削軸狀工作物, 粗車時應選用半圓車刀如右圖。
- 30.木工車床初車時,速度愈快愈好。
- 31. 裝配鉸鏈的木螺釘,可以直接用鐵鎚釘下去比較快。
- 32.合板鑲邊前,為求接合的精密,官用手壓鉋機做鉋光的處理。
- 33.利用木釘作T字型接合時,通常只用一支木釘即可。
- 34. 白膠之耐水性較尿素膠差些。
- 35.铜釘較能耐腐蝕不過其本身的硬度則不如鐵釘。
- 36.尿素膠是一種合成樹脂膠合劑,它具有相當的耐水性。

- 37. 塗裝之目的在增加美觀,對木製品之耐用與耐腐實際上並無幫助。
- 38.香蕉水是用來稀釋塗料的一種材料。
- 39.砂紙之貯存方法,最好的是放在乾燥的溫室裏。
- **40**.手工砂光時,砂紙上面的壓力以能達到適當的切削作用即可,過大的壓力僅僅增加摩擦力和熱量,且容易使砂紙很快失去效用。
- 41.用手刷塗面漆,為節省時間不必等第一層漆膜硬化,即可刷第二層。
- 42. 劃線規用於劃平行於木材邊緣的線。
- 43. 直尺的刻度通常包括公制、英制和台制。
- 44.使用砂輪機磨刀時應戴安全眼鏡。
- 45.每天都使用的機械其情况比較熟悉,故不必天天檢查。
- 46.一般圓鋸機都不需要安全護罩,以免影響工作的進行。
- 47.有良好的吸塵系統,可保持工廠清潔。
- 48.保養電氣機械的時,應將電源切斷後始可進行。
- 49.手提式圓鋸機之主要規格以鋸片直徑而定。
- 50.使用手提電鑽鑽孔比在鑽床鑽孔準確方便。
- 51.下列有關手提電鑽之敘述何者是錯誤的(1)開始鑽時壓力不可太大(2)鑽沉孔時,加裝定深規(3)可裝各種鑽頭(4)必要時先將工件之中心點衝孔。
- 52.除了視力校正的需要之外,木工工作人員最好都(1)視工作性質而選擇配帶眼鏡與否(2)帶隱形眼鏡(3)配帶眼鏡(4)不配帶眼鏡。
- 53.清掃機器上的灰塵最安全的時機是(1)加班時(2)機器停止前(3)機器停止後(4)工作中。
- 54.下列那一種劃線工具可用以劃出較大的圓弧(1)長徑規(2)角尺(3)分規(4)自由角規。
- 55.劃線精度最高的工具是(1)原子筆(2)鉛筆(3)尖刀(4)簽字筆。
- 56.劃線直接影響成品的精密度,較精密的鑿切線是(1)原子筆線(2)刀線(3)鉛筆線(4)墨斗線。
- 57.塗膜下垂的原因可能為(1)黏度過低(2)塗膜過厚(3)噴槍與工作物距離太近(4)以上皆是。
- 58.一般所謂的磁漆屬於(1)不透明的漆(2)透明漆(3)磁性漆(4)磁化漆。
- 59.染料乃是一種(1)不透明(2)透明性良好(3)透明性不良(4)半透明的著色材料。
- 60. 塗裝前木面整理工作,最令人苦惱的是(1)去除殘膠(2)去除灰塵(3)磨平(4)去除鉛筆線。
- 61.方栓接合時通常方栓的厚度a與方栓的寬度b最理想的比例 a:b 為(1)1:4(2)1:5(3)1:6(4)1:2。
- 62.使用木釘接合時,每一接榫處之木釘數量不得少於(1)三支(2)四支(3)一支(4)二支。
- 63.在上釘時,為了增加強度必須(1)鐵釘向同一方向傾斜(2)每一支鐵釘都垂直(3)鐵釘互相成一夾角 (4)鐵釘任意傾斜。
- 64.強力膠用何種稀釋劑(1)汽油(2)香蕉水(3)酒精(4)甲苯。
- 66.手壓鉋機的出料台面必須保持與下列何者同高?(1)切削圈(2)刀軸(3)進料台(4)壓鐵。
- 67.操作懸臂鋸時,材料被往後拋的主要原因為(1)工作物硬度太高(2)工作物沒緊靠靠板(3)轉速太快 (4)工作物沒抓緊。
- 68. 帶鋸機主要功能是(1)橫切木料(2)大量鋸切貼邊料(3)鋸切榫頭(4)鋸切彎曲工件。
- 69.在有斜度之木材鑽孔應注意鑽孔機的(1)轉速變換(2)鑽頭受力傾斜(3)鑽頭大小(4)皮帶鬆緊。
- 70.手壓鉋機每次鉋削適當厚度在 $(1)5\sim7$ mm $(2)7\sim10$ mm $(3)0.5\sim2$ mm $(4)3\sim5$ mm。

- 71.平鉋機上方輸出滾輪之高低定位為(1)與鉋削面無關(2)略低於鉋削面0.2~0.3mm(3)剛好與鉋削面等高(4)略高於鉋削面0.2~0.3mm。
- 72. 帶鋸機鋸切圓弧,影響鋸切弧度大小的主要因素是(1)轉速(2)切削速度(3)鋸齒粗細(4)鋸條寬度。
- 73.下列那一項工作,利用手壓鉋機較不合適?(1)鉋出均厚的板料(2)鉋板側(3)鉋基準面(4)鉋斜邊。
- 74.製材所用的木工機械一般常使用(1)平鉋機(2)線鋸機(3)帶鋸機(4)立軸機。
- 75. 線鋸機在家具製作上最主要的用途是(1)鋸切榫頭(2)橫切木料(3)鋸切斜度(4)鋸切彎曲工作物。
- 76.平鉋機進料滾筒(送材滾筒)有分節裝置是用來對(1)厚板(2)厚薄稍有差異(3)寬窄稍有差異(4)薄板料有較大之牽引力。
- 77.帶鋸條的長度應該是(1)一個鋸輪圓周長加上一個鋸輪的中心距(2)一個鋸輪圓周長加上兩個鋸輪的中心距(3)兩個鋸輪圓長加上兩個鋸輪的中心距(4)兩個鋸輪圓周長加鋸輪之直徑和。
- 78. 溝鉋的劃刀(割刀)其刀刃(1)略突於鉋刀刀刃(2)與鉋台齊平(3)與鉋刀齊正(4)略縮於鉋刀。
- 80.操作帶鋸機時,下列動作最先要做那一項?(1)上緊鋸條(2)調整靠板(3)按電鈕(4)調整導引裝置 之高度。
- 81.運轉中之平鉋機,如有材料停滯現象時,要(1)停車檢查(2)降低進料檯面(3)低下頭察看(4)推一下材料試試。
- **82**.手鉋刀的刀刃角度一般為: $\alpha = (1)40^{\circ} \sim 50^{\circ}(2)10^{\circ} \sim 20^{\circ}(3)20^{\circ} \sim 30^{\circ}(4)30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 。
- 83. 區分磨石的組細程度是以其(1)顏色(2)長短大小(3)材料品質(4)粒號 為標準。
- 84. 量測角度的工具是(1)圓規(2)自由角規(3)分度器(4)游標卡尺。
- 85.可劃任何角度的工具是(1)游標卡尺(2)圓規(3)自由角規(4)分度器。
- 86.游標卡尺最嫡合量取(1)寬度(2)長度(3)內圓百徑(4)斜角。
- 87.在正投影中,其畫面即稱為(1)投影面(2)水平面(3)垂直面(4)投影線。
- 88. 圖學的兩個要素是(1)線與尺寸(2)比例與文字(3)符號與說明(4)線條與文字。
- 89.指線是用於(1)方向引導(2)錯誤的更正標明(3)剖切位置(4)記入尺寸或註釋。
- 90.尺度標註中, D表示(1)直徑(2)半徑(3)圓(4)角度。
- 91.人工乾燥材,若製程太長,容易產生(1)端裂(2)回潮(3)收縮(4)變色。
- 92.木材一寸寬x一寸厚x一丈長,其材積為(1)一立方公尺(2)一板呎(3)一板才(4)一才。
- 93.從年輪可算出樹齡,每一圈年輪為(1)一年(2)二年(3)不一定(4)半年。
- 94.材質穩定較不易變形的是(1)橡木(2)南洋白木(3)闊葉樹材(4)針葉樹材。
- 95.下列木材中,耐用年限最長的是(1)松木(2)檜木(3)楠木(4)杉木。
- 96.6尺x2寸x1寸的木料 5支,3尺x1寸5x1寸5的木料8支共為(1)1.14才(2)11.4才(3)114才(4)0.114才。
- 97.下列有關木材心材與邊材之敘述何者是錯誤的(1)心材含水量較少(2)心材收縮較大(3)心材顏色 較濃(4)邊材較粗鬆。
- 98.木材形成年輪是由(1)春材與秋材(2)夏材與冬材(3)夏材與秋材(4)秋材與冬材 構成。
- 99.木材一塊重量為375克,絕乾後為300克,其含水率為(1)0.25%(2)2.5%(3)25%(4)250%。
- 100.在鉋削木料的那一部位易造成劈裂?(1)板側凹面(2)板面(3)板端(4)板側。

【木工】題庫解答

- 1.正確答案: ×,木材乾裂,均因表面水分蒸發過慢之故。
- 2.正確答案: ×,木材一定要絕對乾燥後,才可製作家具。
- 3.正確答案: ×,比重大之木材其收縮率常大於比重小之木材。
- 4.正確答案: ×,木材細胞腔之水份開始逸出時,細胞即開始收縮。
- 5.正確答案: ○,中密度纖維板,可直接用花鉋機鉋出花邊。
- 6.正確答案: ×,邊材因靠近樹幹邊緣,故其含水率通常比心材小。
- 7.正確答案: ×,木材的收縮,以徑向收縮最大。
- 8.正確答案: ○,纖維板、粒片板、夾板及木心板是現代工業界常用的人造板材。
- 9.正確答案: ★,分規係劃圓弧用的工具,圓規則用以量取長度及等分線段用。
- 10.正確答案: ★ , 1:10之比例圖 , 表示該圖為放大10倍之圖面。
- 11.正確答案: ○,第一角法之俯視圖,置於前視圖之下方。
- 12.正確答案: ○,使用游標卡尺量取尺寸,其精確度可達到1/100mm。
- 13.正確答案: ×,自由角規有木製與鋼製,通常是量四十五度斜角。
- 14.正確答案: ×, 鉋硬木材之刀刃角應較小些。
- 15.正確答案: ×,為了省力,弓形鑽頭的鑽尖不需要螺旋。
- 16.正確答案: ○,三角銼刀就是什錦銼刀之一,此外還有圓形、平形、半圓形......等。
- 17.正確答案: × , 細平鉋的切削厚度可依工作需要酌情調整至1.0mm以上。
- 18.正確答案: ○,手工鋸當鋸齒參差不齊或形狀不正時,方需整齒。
- 19.正確答案: , 用懸臂圓鋸機橫切長木料較萬能圓鋸機快速方便。
- 20.正確答案: ×,圓鋸機上之劈刀(劈縫片)與反跳無關,所以有無皆可。
- 21.正確答案: ○,鑽大孔時,鑽床轉速要慢些。
- 22.正確答案: ×,在圓鋸機上,鋸切木板時,徒手自由操作是最安全且普遍的方法。
- 23.正確答案: ○,手壓鉋機或平鉋機的刀軸平衡,有賴於刀片重量的齊一。
- 24.正確答案: ×,横切圓鋸的鋸片,必須有割刃裝置以免撕裂木材。
- 25.正確答案: , 線鋸機壓料裝置可以升降 , 其檯面可以調整角度。
- 26.正確答案: ○,氧化鋁磨石主要用於研磨高碳鋼工具。
- 27.正確答案: × ,螺旋鑽頭通常都裝配在小型鑽床上使用。
- 28.正確答案: ○, 帶鋸機鋸條的寬度和鋸切的弧度有關。
- 29.正確答案: ○,在木工車床車削軸狀工作物,粗車時應選用半圓車刀如右圖。
- 30.正確答案: ×,木工車床初車時,速度愈快愈好。
- 31.正確答案: × , 裝配鉸鏈的木螺釘,可以直接用鐵鎚釘下去比較快。
- 32.正確答案: ×,合板鑲邊前,為求接合的精密,宜用手壓鉋機做鉋光的處理。
- 33.正確答案: ×,利用木釘作T字型接合時,通常只用一支木釘即可。
- 34.正確答案: ○,白膠之耐水性較尿素膠差些。
- 35.正確答案: ○,銅釘較能耐腐蝕不過其本身的硬度則不如鐵釘。
- 36.正確答案: ○,尿素膠是一種合成樹脂膠合劑,它具有相當的耐水性。
- 37.正確答案: ×, 塗裝之目的在增加美觀,對木製品之耐用與耐腐實際上並無幫助。

- 38.正確答案: ○,香蕉水是用來稀釋塗料的一種材料。
- 39.正確答案: ○,砂紙之貯存方法,最好的是放在乾燥的溫室裏。
- **40**.正確答案: ○,手工砂光時,砂紙上面的壓力以能達到適當的切削作用即可,過大的壓力僅僅增加摩擦力和熱量,且容易使砂紙很快失去效用。
- 41.正確答案: × ,用手刷塗面漆 ,為節省時間不必等第一層漆膜硬化 ,即可刷第二層。
- 42.正確答案: ○, 劃線規用於劃平行於木材邊緣的線。
- 43.正確答案: ○,直尺的刻度通常包括公制、英制和台制。
- 44.正確答案: ○,使用砂輪機磨刀時應戴安全眼鏡。
- 45.正確答案: ×,每天都使用的機械其情况比較熟悉,故不必天天檢查。
- 46.正確答案: ×,一般圓鋸機都不需要安全護罩,以免影響工作的進行。
- 47.正確答案: ○,有良好的吸塵系統,可保持工廠清潔。
- 48.正確答案: ○,保養電氣機械的時,應將電源切斷後始可進行。
- 49.正確答案: ○,手提式圓鋸機之主要規格以鋸片直徑而定。
- 50.正確答案: ×,使用手提電鑽鑽孔比在鑽床鑽孔準確方便。
- 51.正確答案: 3,下列有關手提電鑽之敘述何者是錯誤的
 - (1)開始鑽時壓力不可太大(2)鑽沉孔時,加裝定深規(3)可裝各種鑽頭
 - (4)必要時先將工件之中心點衝孔。
- 52.正確答案: 1,除了視力校正的需要之外,木工工作人員最好都
 - (1)視工作性質而選擇配帶眼鏡與否(2)帶隱形眼鏡(3)配帶眼鏡(4)不配帶眼鏡。
- 53.正確答案: 3,清掃機器上的灰塵最安全的時機是
 - (1)加班時(2)機器停止前(3)機器停止後(4)工作中。
- 54. 正確答案: 1,下列那一種劃線工具可用以劃出較大的圓弧
 - (1)長徑規(2)角尺(3)分規(4)自由角規。
- 55. 正確答案: 3, 劃線精度最高的工具是
- (1)原子筆(2)鉛筆(3)尖刀(4)簽字筆。
- 56.正確答案: 2, 劃線直接影響成品的精密度, 較精密的鑿切線是
 - (1)原子筆線(2)刀線(3)鉛筆線(4)墨斗線。
- 57.正確答案: 4,塗膜下垂的原因可能為
 - (1)黏度過低(2)塗膜過厚(3)噴槍與工作物距離太近(4)以上皆是。
- 58.正確答案: 1,一般所謂的磁漆屬於
 - (1)不透明的漆(2)透明漆(3)磁性漆(4)磁化漆。
- 59.正確答案: 2,染料乃是一種
 - (1)不透明(2)透明性良好(3)透明性不良(4)半透明的著色材料。
- 60.正確答案: 1, 塗裝前木面整理工作, 最令人苦惱的是
 - (1)去除殘膠(2)去除灰塵(3)磨平(4)去除鉛筆線。
- 61.正確答案: 1,方栓接合(如下圖)時通常方栓的厚度a與方栓的寬度b最理想的比例 a:b 為
 - $(1)1 : 4(2)1 : 5(3)1 : 6(4)1 : 2 \circ$
- 62.正確答案: 4,使用木釘接合時,每一接榫處之木釘數量不得少於
 - (1)三支(2)四支(3)一支(4)二支。
- 63. 正確答案: 3, 在上釘時, 為了增加強度必須

- (1)鐵釘向同一方向傾斜(2)每一支鐵釘都垂直(3)鐵釘互相成一夾角(4)鐵釘任意傾斜。
- 64. 正確答案: 4,強力膠用何種稀釋劑
 - (1)汽油(2)香蕉水(3)酒精(4)甲苯。
- 65.正確答案: 3,抽屜側板鉋溝槽,嵌入底板時,溝槽深度以側板厚之
 - (1)1/5(2)1/2(3)1/3(4)1/4較佳。
- 66.正確答案: 1,手壓鉋機的出料台面必須保持與下列何者同高?
 - (1)切削圈(2)刀軸(3)進料台(4)壓鐵。
- 67. 正確答案: 2,操作懸臂鋸時,材料被往後拋的主要原因為
 - (1)工作物硬度太高(2)工作物沒緊靠靠板(3)轉速太快(4)工作物沒抓緊。
- 68. 正確答案: 4, 帶鋸機主要功能是
 - (1)横切木料(2)大量鋸切貼邊料(3)鋸切榫頭(4)鋸切彎曲工件。
- 69. 正確答案: 2,在有斜度之木材鑽孔應注意鑽孔機的
 - (1)轉速變換(2)鑽頭受力傾斜(3)鑽頭大小(4)皮帶鬆緊。
- 70. 正確答案: 3,手壓鉋機每次鉋削適當厚度在
 - $(1)5 \sim 7 \text{mm}(2)7 \sim 10 \text{mm}(3)0.5 \sim 2 \text{mm}(4)3 \sim 5 \text{mm}$
- 71. 正確答案: 2, 平鉋機上方輸出滾輪之高低定位為
 - (1)與鉋削面無關(2)略低於鉋削面 $0.2\sim0.3$ mm(3)剛好與鉋削面等高(4)略高於鉋削面 $0.2\sim0.3$ mm。
- 72. 正確答案: 4, 帶鋸機鋸切圓弧, 影響鋸切弧度大小的主要因素是
 - (1)轉速(2)切削速度(3)鋸齒粗細(4)鋸條寬度。
- 73.正確答案: 1,下列那一項工作,利用手壓鉋機較不合適?
 - (1)鉋出均厚的板料(2)鉋板側(3)鉋基準面(4)鉋斜邊。
- 74. 正確答案: 3,製材所用的木工機械一般常使用
 - (1)平鉋機(2)線鋸機(3)帶鋸機(4) 立軸機。
- 75.正確答案: 4,線鋸機在家具製作上最主要的用途是
 - (1)鋸切榫頭(2)橫切木料(3)鋸切斜度(4)鋸切彎曲工作物。
- 76. 正確答案: 2, 平鉤機進料滾筒(送材滾筒)有分節裝置是用來對
 - (1)厚板(2)厚薄稍有差異(3)寬窄稍有差異(4)薄板料有較大之牽引力。
- 77.正確答案: 2, 帶鋸條的長度應該是
 - (1)一個鋸輪圓周長加上一個鋸輪的中心距(2)一個鋸輪圓周長加上兩個鋸輪的中心距(3)兩個鋸 輪圓長加上兩個鋸輪的中心距(4)兩個鋸輪圓周長加鋸輪之直徑和。
- 78. 正確答案: 1, 溝鉋的劃刀(割刀)其刀刃
 - (1)略突於鉋刀刀刃(2)與鉋台齊平(3)與鉋刀齊正(4)略縮於鉋刀。
- 79.正確答案: 1,打鑿與修鑿最大的區別是
 - (1)打鑿的鑿身較厚(2)打鑿的鑿身較薄(3)打鑿沒有鐵環(4)打鑿鑿身較寬。
- 80.正確答案: 1,操作帶鋸機時,下列動作最先要做那一項?
 - (1)上緊鋸條(2)調整靠板(3)按電鈕(4)調整導引裝置之高度。
- 81. 正確答案: 4, 運轉中之平鉋機, 如有材料停滯現象時, 要
 - (1)停車檢查(2)降低進料檯面(3)低下頭察看(4)推一下材料試試。


- 82. 正確答案: 3,手鉋刀的刀刃角度一般為: $\alpha = (1)40^{\circ} \sim 50^{\circ}(2)10^{\circ} \sim 20^{\circ}(3)20^{\circ} \sim 30^{\circ}(4)30^{\circ} \sim 40^{\circ}$ 。
- 83.正確答案: 4,區分磨石的粗細程度是以其 (1)顏色(2)長短大小(3)材料品質(4)粒號 為標準。
- 84.正確答案: 3,量測角度的工具是 (1)圓規(2)自由角規(3)分度器(4)游標卡尺。
- 85. 正確答案: 3,可劃任何角度的工具是 (1)游標卡尺(2)圓規(3)自由角規(4)分度器。
- 86.正確答案: 3,游標卡尺最適合量取 (1)寬度(2)長度(3)內圓直徑(4)斜角。
- 87. 正確答案: 1,在正投影中,其畫面即稱為(1)投影面(2)水平面(3)垂直面(4)投影線。
- 88.正確答案: 4,圖學的兩個要素是 (1)線與尺寸(2)比例與文字(3)符號與說明(4)線條與文字。
- 89.正確答案: 4,指線是用於 (1)方向引導(2)錯誤的更正標明(3)剖切位置(4)記入尺寸或註釋。
- 90. 正確答案: 1, 尺度標註中, D表示 (1)直徑(2)半徑(3)圓(4)角度。
- 91.正確答案: 2,人工乾燥材,若製程太長,容易產生(1)端裂(2)回潮(3)收縮(4)變色。
- 92. 正確答案: 4,木材一寸寬x一寸厚x一丈長,其材積為(1)一立方公尺(2)一板呎(3)一板才(4)一才。
- 93.正確答案: 1,從年輪可算出樹齡,每一圈年輪為(1)一年(2)二年(3)不一定(4)半年。
- 94.正確答案: 4,材質穩定較不易變形的是 (1)橡木(2)南洋白木(3)闊葉樹材(4)針葉樹材。
- 95. 正確答案: 2,下列木材中,耐用年限最長的是(1)松木(2)檜木(3)楠木(4)杉木。
- 96. 正確答案: 2, 6尺×2寸×1寸的木料 5支,3尺×1寸5×1寸5的木料8支共為 (1)1.14才(2)11.4才(3)114才(4)0.114才。
- 97.正確答案: 2,下列有關木材心材與邊材之敘述何者是錯誤的 (1)心材含水量較少(2)心材收縮較大(3)心材顏色較濃(4)邊材較粗鬆。
- 98.正確答案: 1, 木材形成年輪是由 (1)春材與秋材(2)夏材與冬材(3)夏材與秋材(4)秋材與冬材 構成。
- 99.正確答案: 3, 木材一塊重量為375克, 絕乾後為300克, 其含水率為(1)0.25%(2)2.5%(3)25%(4)250%。
- 100.正確答案: 3,在鉋削木料的那一部位易造成劈裂? (1)板側凹面(2)板面(3)板端(4)板側。

【土木與建築職群-識圖與製圖】學科題庫

- (A)1.工業界共通的語言是 (A)工程圖(B)中文字(C)美工圖(D)羅馬符號。
- (C)2.正多邊形的每一邊長兩端接於圓周上,則稱此多邊形為:

(A)内切 (B)外切 (C)内接 (D)外接 於圓。

- (B)3.能表達物體外形特徵的視圖,應選: (A)俯視圖(B)前視圖(C)右側視圖(D)仰視圖。
- (B) 4.製圖的主要構成是由 (A)中、英文字及數字(B)線條、文字及符號(C)正投影、斜投影及透視投影(D)文字、色彩及圖案註記而成。
- (C) 5.R3在圖中指的是 (A) 直徑3mm (B) 圓弧3mm(C) 半徑3mm(D) 板厚3mm。
- (D)6.下列哪一種徒手畫線的方向是錯誤的要領?



(C)7.徒手畫一長線,由起點開始畫線之後,眼睛要注視何處?

(A)起點 (B)筆尖 (C)終點 (D)皆可。


- (C)8.若以寬度、高度、深度來表示物體三個方向的尺度,則俯視圖能表示是物體的:
 - (A) 寬度、高度 (B) 高度、深度 (C) 寬度、深度 (D) 寬度、高度、深度 。
- (D)9.下列何者屬於立體正投影法? (A)等角圖 (B)兩等角圖 (C)不等角圖 (D)以上皆是。
- (B)10.投影幾何學是訓練學者對:
 - (A) 二度 (B) 三度 (C) 四度 (D) 六度 空間想像之能力。
- (C) 11.下列各國標準組織名稱何者有誤? (A)CNS 中華民國國家標準 (B)DIN 德國標準協會 (C)GMP 日本工業規格協會 (D)CEN 歐洲標準協會。
- (A) 12.□3 在圖中指的是: (A)邊長3mm的正方形 (B)邊長3mm的圓形 (C)邊長3mm的三角形 (D)邊長3mm的五邊形。
- (A) 13. Ø5指的是: (A) 直徑5mm (B) 半徑5mm (C) 圓弧5mm (D) 板厚5mm。
- (C) 14.圖紙之摺疊或裝訂成冊,以摺成 (A)A2 (B)A3 (C)A4 (D)A5為原則
- (C) 15. 我國CNS之主管機關為:

(A)內政部標準局 (B)財政部商品檢驗局 (C)經濟部標準檢驗局 (D)經濟部工業局。


- (A)16.將設計構想以徒手用鉛筆繪製出設計草圖,為工程圖的最初設計原圖,其繪圖方式為: (A)徒手書 (B)儀器書 (C)電腦書 (D)以上皆是。
- (D)17.徒手畫線條之繪製是:(A)均使用細實線 (B)均使用中線 (C)均使用粗實線 (D)依製圖規定。
- (D) 18.分規的用途是: (A)畫圓 (B)轉量長度與畫圓 (C)等分與畫圓 (D)等分與轉量長度。

- (B) 20. 虚線為 (A) 粗線 (B) 中線 (C) 細線 (D) 以上皆非。
- (B)21.下列敘述何者錯誤?
 - (A)將設計者所考慮的形狀、尺度、加工等構想,以圖面傳達給製造者,稱為工作圖。
 - (B)標題欄無統一格式,但標題欄尺度大小應為5mm×175mm
 - (C)因需要圖紙可擺置直式或橫式方式繪圖
 - (D)圖紙不需裝訂成冊時,圖框距離紙邊的尺度四周均為等距。
- (D) 22.利用三角板配合平行尺可畫: (A)40°□(B)35°□(C)25°□(D)15°□ 之斜線。
- (D) 23.畫好一張圖必須具備的條件是: (A)美觀與迅速 (B)整齊、美觀、大方與迅速 (C)正確、藝術、美觀與迅速 (D)正確、迅速、清晰與整齊。
- (C)24.代表實物之面、邊及外形的圖樣,均由:(A)比例 (B)尺寸 (C)\線條 (D)大小 所組成。
- (A)25.若觀察者自前方無窮遠處以平行的投射線看物體,不論物體距離投影面多遠,所得投影視圖的形狀及大小與物體完全不變時,此種投影方法稱為:
 - (A)正投影法 (B)透視投影法 (C)等角投影法 (D)斜投影法。
- (B) 26.下列何種角度不能以三角板繪出? (A)15°(B)40°(C)60°(D)75°。
- (C) 27.下列關於填心鉛筆的敘述,何者錯誤?(A)又稱自動鉛筆 (B)筆心直徑常用者有0.3mm、 0.5mm、0.7mm 三種(C)填心鉛筆僅可裝填一支筆心(D)可裝填不同軟硬等級或顏色的筆心。
- (A) 28.線條規範中,中線用於 (A) 輪廓線(B)折斷線 (C)隱藏線 (D)節線。
- (B) 29.已知某軸長100mm,在工作圖上繪成20mm,下列何者為此圖之正確比例? (A)2:1(B)1:5(C)5:1(D)1:2。
- (B)30.鉛筆筆心軟硬順序為:
 - (A) F、HB、H、2H(B) 2H、H、F、HB(C) F、H、HB、2H(D) 2H、HB、F、H級。
- (B)31.物體目視看不到的部分,但必須表示出其形狀時,是以
 - (A)輪廓線 (B)隱藏線 (C)折斷線 (D)割面線 表示。
- (B) 32. 四邊形的內角和等於幾度? (A) 270°(B) 360°(C) 90°(D) 180°。
- (B) 33.中華民國國家標準之簡稱為 (A)CSN (B)CNS (C)SCN (D)NCS。
- (B)34.中心線必須超出輪廓線外約 (A)1~2mm (B)2~3mm (C)5~8mm (D)不拘。
- (A)35.徒手書立體圖中,製造業應用最廣泛者為:
 - (A)等角圖 (B)斜投影圖 (C)透視圖 (D)以上皆是。
- (D)36.工程圖的要素是字法與 (A)色彩(B)說明(C)大小(D)線條 等兩要素。
- (A) 37.使用A3 圖紙時, 尺度標註最小的數字高度約為: (A) 2.5 mm(B) 4.5 mm(C) 5 mm(D) 7 mm。

- (C)38.圖面上,已知分離的兩圓,其中心距大於兩圓半徑相加,今兩圓的公切弧可繪製幾條? (A)2 (B)4 (C)8 (D)12。
- (B)39.對於下列線條種類與用途之敘述,何者為錯誤? (A)輪廓線是用粗實線 (B)中心線是兩點 細鏈線(C)尺度線是用細實線 (D)虛線是用短劃中線。
- (A)40.對於虛線的起迄與交會,下列畫法何者不正確?



- (B) 41.中心線繪製時宜超出圓外之長度約: (A) 不超出 (B) 2~3mm (C) 5~8mm (D) 10~12mm。
- (B) 42.A2 圖紙為A3 圖紙面積的 (A)1 (B)2 (C) 3 (D)4 倍。
- (B) 43.∠A與∠B互為補角,則∠A+∠B= : (A) 90° (B) 180° (C) 270° (D) 360° 。
- (D)44.兩點之間最短的距離稱之為 (A)曲線 (B)圓 (C)橢圓 (D)直線。
- (D) 45.下列視圖的立體圖是 : (A)












- (B) 46.工程字大小是以 (A)字寬(B) 字高(C) 字寬+字高(D) 字寬-字高 為依據。
- (B)47.當直線與曲線相連接時應

(A)先畫直線,再畫曲線 (B)先畫曲線,再畫直線 (C)視情況而定 (D)以上皆可。

- (C) 48.工程圖上,中文字筆劃的粗細約為字高的 (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{10}$ (C) $\frac{1}{15}$ (D) $\frac{1}{20}$ 。
- (B)49.兩個圓大小不同,其兩圓外切,連心線長度為 (A)大圓半徑-小圓半徑(B)大圓半徑+ 小圓半徑 (C)大圓半徑×小圓半徑(D)大圓半徑÷小圓半徑。
- (C) 50.有關圓規之敘述,何者錯誤? (A)圓規針稍長於鉛筆端 (B)畫大圓,須將圓規兩腳彎曲與 紙面垂直 (分規為圓規的一種,用於畫大圓 (D)畫同心圓時,由小圓畫起,再畫大圓。
- (A)51.從正視於一個立方體的某一面觀察,再將立方體徐徐水平旋轉,使看到左右兩個大小相同的面後,再徐徐向前傾斜旋轉,使看到三個大小的面,此時以線條畫出的立體圖形稱為 (A)等角圖(B)二等角圖(C)不等角圖(D)透視圖。
- (C)52.何者是下列三視圖如圖所示之正確立體圖?














- (D)53.下列有關製圖的說明,何者錯誤?
 - (A) 製圖的首要要求是正確 (B) 識圖與畫圖是學習製圖的目的 (C) 以鉛筆將設計者之構

- 想,繪製在圖紙上之工程圖是為原圖 (D) 製圖的要素是尺寸與字法
- (D) 54. 畫好一張圖必須具備的條件為 (A) 美觀與迅速 (B) 正確、藝術、美觀與迅速 (C) 整齊、美觀、大方與迅速 (D) 正確、迅速、清晰與美觀。
- (A) 55. 學習製圖之目的在於: (A) 製圖與識圖 (B) 看圖 (C) 畫圖 (D) 學習畫圖方式 。
- (C) 56.所謂工程界之世界語(Esperanto)是指下列何者之言?
 - (A) 華語 (B) 英語 (C) 圖畫語言 (D) 文字語言 。
- (A)57.製圖表示方法分為徒手及使用儀器,而繪(畫)圖的要素是指:
 - (A) 線條與字法 (B) 線條與說明 (C) 寫生與說明 (D) 尺寸與比例 。
- (D) 58. 製圖的主要構成是由: (A) 文字、圖案及色彩 (B) 中英文字及數字 (C) 正投影、斜投影及透視投影 (D) 線條、文字及符號 註記而成 。
- (B) 59. 繪圖紙品質必須: (A) 非常粗糙的較薄紙張 (B) 色白而不刺目,紙質堅韌,不易起槽, 而且耐擦 (C) 只要白光,不計其他 (D) 光滑而帶色澤,堅韌而耐擦
- (C) 60. 製圖用紙A1為A4的幾倍大小? (A) 4倍 (B) 6倍 (C) 8倍 (D) 10倍 。
- (C)61.採CNS 5標準圖紙A4的大小,其短邊長為210mm,則其長邊長為:
 - (A) 420mm (B) 315mm (C) 297mm (D) 252mm °
- (B)62.台灣光復初期,我國工業界工程製圖受哪一國影響甚多?
 - (A) 俄羅斯 (B) 日本 (C) 法國 (D) 丹麥 。
- (B)63. 哪一種職業比較不需要識圖能力? (A)車床工 (B)油漆工 (C)室內設計師 (D)銑床工。
- (D) 64. 「一令」是指多少張全開圖紙? (A) 200張 (B) 300張 (C) 400張 (D) 500張。
- (D)65.工程圖除了用一組視圖來表達物件的形狀外,還須標註尺度以確定物件的真實大小,因此 繪圖及標註尺度時,最重視下列哪一項? (A)簡潔 (B)清晰 (C)迅速 (D)正確。
- (B)66. 下列有關工程圖觀念的敘述,何者錯誤?
 - (A) 工程圖是工程人員彼此溝通觀念及傳遞設計理念的媒介 (B) 工程圖的製作不必依比例繪製而成 (C) 製作工程圖必須遵守製圖規則,才能使工程領域的人都能正確閱讀 (D) 雖然電腦輔助設計軟體功能強大,工程人員仍然要學習工程製圖相關知識
- (C) 67. 畫直線時,鉛筆與桌面傾斜角度約為: (A) 30°(B) 45°(C) 60°(D) 90°。
- (D) 68. 鉛筆筆芯的等級中,下列何者畫出的線條最黑? (A) 5H (B) 3H (C) F (D) HB 。
- (A) 69. 鉛筆依其硬軟次序排列,正確應為: (A) 2H、H、F、HB、B (B) B、F、H、2H (C) 2H、H、F、B、HB (D) HB、B、F、H、2H
- (D)70.下列何者屬於軟質製圖鉛筆?
 - (A) $9H \cdot 8H \cdot 6H$ (B) $3H \cdot 2H \cdot H$ (C) $H \cdot F \cdot HB$ (D) $4B \cdot 5B \cdot 6B$
- (C)71.利用三角板畫垂直線時,鉛筆之運行應:
 - (A) 由上而下 (B) 由左而右 (C) 由下而上 (D) 由右而左 。

- (C)72. 畫較長直線,使用非楔形筆尖,為了使線條粗線一致,鉛筆應略為:
 - (A) 改變方向 (B) 用力調整 (C) 稍微轉動 (D) 不變
- (B)73. 繪製建築圖時,下列各注意事項何者錯誤?
 - (A) 畫垂直線時應由下往上畫 (B) 鉛筆與紙面應維持90°(C) 不可在製圖板上切削鉛筆或切割紙張 (D) 畫圖前應將三角板與平行尺擦拭乾淨
- (D)74.下列何種比例無法使用三稜比例尺直接量出所需尺寸:
 - (A) 1:100 (B) 1:300 (C) 1:500 (D) 1:700 °
- (A) 75.下列何物不應該置放在製圖桌面上? (A) 立可白 (B) 圓規 (C) 分規 (D) 消字板 。
- (B) 76. 利用三角板配合平行尺,可繪出:
 - (A) 10°(B) 15°(C) 20°(D) 25°之倍數角度。
- (A)77.一組三角板配合丁字板,可用來繪製多種不同角度;製圖時,利用上述儀器配合後,下列哪一種角度是不能繪製出來的? (A)10°(B)15°(C)45°(D)75°。
- (B) 78. 下列何者製圖儀器與「圓規」的外型相似?
 - (A) 樣規 (B) 分規 (C) 曲線規 (D) 丁字尺 。
- (C) 79. 我國古諺有「不以規矩不能成方圓」之說,下列解釋何者正確?
 - (A) 「規」為規範,「矩」為長方形 (B) 「規」為圓規,「矩」為長方形 (C) 「規」 為圓規,「矩」為角尺 (D) 「規」為規範,「矩」為角尺
- (C)80. 分規的主要用途是:(A)畫大圓 (B)畫小圓 (C)等分線段與量測尺寸 (D)畫同心圓。
- (D)81.使用45°x45°三角板和30°x60°三角板,配合丁字尺畫線, 圖所示Ø1及Ø2角度可能為下列何者?

 $\emptyset 1=15^{\circ}$, $\emptyset 2=110^{\circ}$ (B) $\emptyset 1=20^{\circ}$, $\emptyset 2=110^{\circ}$ (C) $\emptyset 1=20^{\circ}$, $\emptyset 2=105^{\circ}$ (D) $\emptyset 1=15^{\circ}$, $\emptyset 2=105^{\circ}$



- (B)82.使用三角版和鉛筆畫線條時,為求線條色澤均勻,粗細相同,畫線時鉛筆應沿行進方向:
 - (A) 筆身維持不變 (B) 緩慢轉動筆身 (C) 施加不同力量 (D) 使用不同硬度的鉛筆。
- (D)83.有關鉛筆寫生素描的工具,下列敘述何者不正確?
 - (A) 鉛筆B級號數越小,代表筆芯越硬 (B) 用軟橡皮擦塗去不要的線條
 - (C) 手執測量棒伸直手臂對準量測對象物 (D) 通常選用沒有紋理表面較光滑的紙張
- (C)84. 依據CNS有關線條組細之規定,下列何種線條應用中線:
 - (A) 圖框線 (B) 輪廓線 (C) 隱藏線 (D) 中心線 。

(D)85.用以表示物體可見的外形輪廓線用: (A)虛線 (B)中心線 (C)細實線 (D)粗實線 。
(D) 86. 中心線之主要功能是表示物體的: (A) 長度 (B) 半徑 (C) 直徑 (D) 對稱軸 。
(D)87. 繪製直線時,下列何者敘述有誤? (A)水平線應由左往右繪製 (B)垂直線應由下往上
繪製 (C) 應稍微旋轉鉛筆 (D) 鉛筆與紙面應保持垂直 。
(B)88.繪製正投影圖線條,其優先順序為 (A)虛線、實線、剖面線、尺寸線 (B)實線、虛線、
尺寸線、剖面線 (C) 尺寸線、實線、虛線、剖面線 (D) 剖面線、尺寸線、實線、虛線
(D)89. 依前視圖及俯視圖所示,選出正確的右側視圖
(A) (C) (D) ·
(C)90. 在下列選出正確的三視圖(A) (B) (C) (C) (C) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D) (D
(D)91. 依前視圖及俯視圖所示,選出正確的右側視圖
(A) (B) (C) (D) °
(D)92. 依箭頭方向,選出正確的前視圖
$(A) \bigcirc (B) \bigcirc (C) \bigcirc (D) \bigcirc \circ$
(A)93. 依前視圖及俯視圖所示,選出正確的右側視圖
(A) (B) (C) (D) °
(B) 94 — 單斜面在三個主要視圖中呈現 (A) —面一線 (B) [—] 面—線 (C) 三線 (D) 三面。

